



PROTOINK

## CORTE LÁSER

### ¿CÓMO ENVIAR LOS ARCHIVOS?

- Envíanos tus archivos en Autocad, Illustrator o Corel
- La línea debe ser continua o al menos que desees que salga como línea punteada deberás especificar, ya que NO grabamos puntos.
- El grosor de TODAS las líneas deber ser el más delgado (en Autocad el valor es el Default).
- Hacer una capa que se llame “corte” cuando se quiera cortar, las líneas deben ser en color negro o blanco para Autocad valores RGB R=255 G=255 B=255).
- Hacer una capa que se llame “grabado” cuando se quiera grabar, las líneas deben ser en color rojo (Valores en RGB R=255 B=0 G=0)
- Si deseas grabar con diferentes intensidades en un mismo archivo, agrega nuevas capas con los nombres, “grabado” (color rojo), “grabado medio” (color verde, valores RGB R=0, G=255, B=0), “grabado intenso” (color magenta, valores RGB R=255, G=0, B=255).
- Se puede cortar y grabar al mismo tiempo indicando las líneas ya especificadas.
- Coloca tus dibujos en un recuadro de 90x60 cm a la escala en que lo necesitas.
- Revisa tu archivo para que no tenga líneas, puntos o dibujos que NO desees cortar-grabar, te recomendamos que elimines las demás capas para evitar errores.
- Revisa que no tengas líneas dobles ya que la máquina pasará el número de veces que hayas dibujado una línea lo que se traduce en mayor costo.
- Puedes reducir el costo del corte compartiendo líneas, al juntar tus figuras sólo pasará una línea de corte que dividirá la otra.